



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, 3-18-17, e-mail: cod-yanao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР по МО г. Салехард УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 39 / 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Детский сад №9 «Кристаллик». Объект категории чрезвычайно высокого риска

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.

во исполнение распоряжения № 39 от 25 марта 2021 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу майора внутренней службы Олимпиева Д.И., заместителем главного государственного инспектора г. Салехард по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО майором внутренней службы Путинцевым Романом Александровичем проведена плановая, выездная проверка объекта защиты – здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Кристаллик» по адресу: г. Салехард, ул. Ямальская, д. 23А. Объект категории чрезвычайно высокого риска.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Кристаллик» Петровой Инной Евгеньевной, заместителем заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Кристаллик» по АХЧ Таштамеровой Ириной Болеславовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **Вам необходимо устранить** следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;	02.08.2021 г.	
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;	02.08.2021 г.	
3.	Пожарный извещатель расположен на расстоянии менее 1 метра до вентиляции возле кабинета 191.	п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.	02.08.2021 г.	

		Нормы и правила проектирования», ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4.	Руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения №1226, №1222, помещения склада костюмерной, помещения склада в бассейне по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	02.08.2021 г.	
5.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическое открывание ворот для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к зданию детского сада	п. 71 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	02.08.2021 г.	
6.	В спальнях помещений (14 групповых ячеек) звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека. Фактически уровень звука составляет 48-65 дБА.	ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»,	02.08.2021 г.	
7.	Руководители организации не обеспечивают содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии (Фактически ограждения имеют повреждение, оторваны от кровли).	п.п. «а» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	02.08.2021 г.	
8.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.	02.08.2021 г.	
9.	Ковровая дорожка в группе «Маргаритки», не закреплена к полу.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;	02.08.2021 г.	
10.	На дверях помещении вентиляции возле кабинета № 1201, помещении склада костюмов возле кабинета № 104 отсутствуют устройства для самозакрывания.	ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;	02.08.2021 г.	
11.	В кабинете №1231, 1210 огнетушители не имеет обязательной фиксации от падения при случайном воздействии.	ст. 105 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.7 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"	02.08.2021 г.	
12.	В техническом помещении №1210	п.п. б), п. 16 Правил противопожарного	02.08.2021 г.	

устроено место для хранения различных горючих материалов.	режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции,
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Салехард по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по МО г. Салехард
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО майор внутренней службы
Путинцев Роман Александрович

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору
«12» апреля 2021 года



подпись, М.Д.П.

Предписание для исполнения получила:
заведующий МБДОУ «Детский сад №9 «Кристаллик»
Петрова Инна Евгеньевна

должность, фамилия, инициалы

«12» апреля 2021 года

подпись

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99

МЧС России: 8 (495) 400-99-99